○一般的に用いられる穴基準の嵌め合い表

基準穴		穴の公差域クラス															
	すきまばめ							中間ばめ			しまりばめ						
Н6						g5	h5	js5	k5	m5							
					f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6•	p6 •					
H7					f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6	p6 •	r6 •	s6	t6	u6	x6
				e7	f7		h7	js7									
Н8					f7		h7										
			d9	e8	f8		h8										
				e9													
Н9			d8	e8			h8										
		с9	d9	e9			h9										
H10	b9	с9	d9														

一般的に用いられる軸基準の嵌め合い表

基準軸	軸の公差域クラス																
	すきまばめ							中間ばめ			しまりばめ						
h5							Н6	JS6	K6	М6	N6 •	P6					
h6					F6	G6	Н6	JS6	K6	М6	N6	P6 •					
F7					F7	G7	H7	JS7	K7	M7	N7	P7 •	R7	S7	T7	U7	X7
h7				E7	F7		H7										
F8					F8		Н8										
h8			D8	E8	F8		Н8										
D9			D9	E9			Н9										
h9			D8	E8			Н8										
C9		C9	D9	E9			Н9										
B10	B10	C10	D10														

[■]空白と●の嵌め合いは寸法の区分によって例外があります。